## SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM D

32,83%

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NBR 9050 DA ABNT, NA SAI

IMAP	ITENS	REGIÃO	DATA DA VISITA	UNIDADES	ENDEREÇO
11,76%	1	sul	25/3/2014	CEREST – Centro de Referência do Trabalhador em Campinas	Av. Prefeito Faria Lima nº 680 – Pq. Itália
55,55%	2	sul	22/7/2014	Hospital Municipal Mário Gatti	Av. Prefeito Faria Lima nº 340 – Pq. Itália
11,76%	3	sul	25/3/2014	SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	R. Artur Ramos, n° 441 – Ponte Preta
11,76%	4	sul	25/3/2014	SAEC – Serviço de Atendimento a Pacientes Especiais e Crônicos	R. Artur Ramos, n° 441 – Ponte Preta
0,00%	5	leste	10/6/2014	Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira	R. Antonio Prado, n°430 – Sousas -
17,64%	6	leste	4/9/2014	Policlínica II – Campos Sales	Av. Campos Sales,n° 737 - Centro
27,77%	7		25/3/2014	Policlínica III – Faria Lima	Av. Prefeito Faria Lima nº 90 – Pq. Itália

66,66%	8	sudoeste	15/4/2014	Ambulatório e PS Prefeito Edivaldo Orsi – Complexo Municipal Ouro Verde	Av. Ruy Rodrigues, n° 3.434 – Jd. Yeda -
52,94%	9	leste	27/5/2014	CRR – Centro de Referência em Reabilitação Jorge Rafful Kanawaty	R. Atílio Miatto, n° 210 - Arboreto dos Jequitibás VI. Santana – Sousas
17,64%	10	norte	13/5/2014	Pronto Atendimento Vila Anchieta	Av. João Paulo II, n° 670 – Vila Anchieta
76,47%	11	sul	8/4/2014	Pronto Atendimento São José	R. Bertoldo Fernando de Castro, s/n° Jd. Bandeiras II
52,94%	12		27/5/2014	Pronto Atendimento Dr. Sérgio Arouca ( PA Campo Grande)	R. Dirce de Oliveira Santos, n° 280 Jd. Alto Belém
52,94%	13	distrito de Barão Geraldo	29/4/2014	Centro de Saúde Barão Geraldo	R. Albino J. B. Oliveira, n°893 Barão Geraldo
35,29%	14	norte	1/7/2014	Centro de Saúde Vila Boa Vista	R. das Acácias, n°600 – Vila Boa Vista
52,94%	15	distrito nova aparecida	29/4/2014	Centro de Saúde Cássio Raposo do Amaral	R. Comendador Alandino Selmi, n° 2.551 San Martin
41,17%	16	norte	13/5/2014	Centro de Saúde Jd. Aurélia	Av. Licínia Teixeira de Souza, n°331 – Vila Proost de Souza
41,17%	17	norte	13/5/2014	Centro de Saúde Jd. Eulina	R. Martin Luther King Jr., n°286 – Jd. Eulina

23,52%	18	distrito nova aparecida	13/5/2014	Centro de Saúde Padre Anchieta	Av. Papa João Paulo II, n° 640 – Vila Padre Anchieta
41,17%	19	distrito nova aparecida	13/5/2014	Centro de Saúde Rosália	R. Artur Penalva (antiga Rua dois), n°137 - Jd. Rosália
22,22%	20	norte	13/5/2014	Centro de Saúde Santa Bárbara	R. Joaquim Tarcisio Gallace Zambon, n° 750
41,17%	21	norte	1/7/2014	Centro de Saúde Santa Mônica	R. Olívio Manoel de Camargo, n° 297 Jd. Santa Mônica
29,41%	22	norte	29/4/2014	Centro de Saúde São Marcos	Av. Maria Luiza Pompeo de Camargo, n°199 Jd. Campineiro
17,64%	23	distrito de Barão Geraldo	1/7/2014	Centro de Saúde Village	Av. Francisco Cândido Xavier, n°546 - Village Campinas
5,88%	24	sul	25/3/2014	Distrito de Saúde Sul	R. Pastor Cícero Canuto de Lima, nº 401- Pq. Itália
5,88%	25	sul	25/3/2014	Vigilância em Saúde - VISA Sul	R. Pastor Cícero Canuto de Lima, nº 401- Pq. Itália
52,94%	26	sul	8/4/2014	Centro de Saúde Campo Belo	R. Milton Pereira de Castro, n°255 - Jd. Campo Belo l
35,29%	27	sul	8/4/2014	Centro de Saúde Carvalho de Moura	R. Celso Luglio, s/n° - Pq. Residencial
27,77%	28	sul	25/3/2014	Centro de Saúde Faria Lima	Av. Prefeito Faria Lima nº 90 − Pq. Itália

47,05%	29	sul	8/4/2014	Centro de Saúde Fernanda	R. Victor Baranauskas Filho, n°125 – Jd. Fernanda II
5,88%	30	sul	25/3/2014	Centro de Saúde Jd. Esmeraldina	R. Vitor Meirelles, n° 275 Jd. Esmeraldina -
29,41%	31	sul	25/3/2014	Centro de Saúde Jd. Paranapanema	R. Boaventura Lemos, n° 590 – Jd. Paranapanema
70,58%	32	sul	25/3/2014	Centro de Saúde Jd. Santa Odila	R. Beato Marcelino Champagnat, n° 187 - Jd. Santa Odila
5,88%	33	sul	25/3/2014	Centro de Saúde Pq. Da Figueira	R. Jerônimo Tognolo, n° 77 – Pq. Da Figueira
17,64%	34	sul	8/4/2014	Centro de Saúde Jd. São Domingos	R. Juvenal de Oliveira, s/n° - Jd. São Domingos
22,22%	35	sul	25/3/2014	Centro de Saúde São José	Av. José Carlos A. Galvão, n°184 – Jd. São José
38,88%	36	sul	25/3/2014	Centro de Saúde Jd. São Vicente	R. Antonio Francisco da Silva, n°365 — Vila Formosa
41,17%	37	sul	25/3/2014	Centro de Saúde Vila Ipê	R. Synira de Arruda Valente, n°1.400 – Jd. Das Oliveiras
11,76%	38	sul	22/7/2014	Centro de Sáude Vila Rica	R. Manganês, n° 126 - Vila Rica

66,60%	39	sul	25/3/2014	Centro de Saúde Vila Orosimbo Maia	R. Dr. Laerte de Moraes, n°161 – Vila Orosimbo Maia
16,66%	40	leste	29/4/2014	Distrito de Saúde Leste	R. Carolina Florence, n°832 – Vila Nova
16,66%	41	leste	29/4/2014	Vigilância em Saúde - VISA Leste	R. Carolina Florence, n°832 – Vila Nova
17,64%	42	leste	29/4/2014	Centro de Saúde Boa Esperança	R. Prof. Rene Oliveira Barreto, n° 440 – Jd. Boa Esperança
17,64%	43	leste	10/6/2014	Centro de Saúde Carlos Gomes	R. Antonio Ignácio Pupo, s/n° - Carlos Gomes CEP – 13098-801
5,55%	44	leste	16/6/2014	Centro de Saúde Centro- Dr. Mário C. Bueno Jr.	R. Barão de Jaguara, n°656 – Centro
47,05%	45	leste	29/4/2014	Centro de Saúde Costa e Silva	R. Joaquim Manoel de Macedo, s/n°
11,11%	46	leste	29/4/2014	Centro de Saúde Jd. Conceição	R. Dr. Silvino de Godoy, n°40 – Jd. Conceição

33,33%	47	distito de Joaquim Egidio	27/5/2014	Centro de Saúde José Ignácio Filho - Joaquim Egídio	R. Heitor Penteado, n°1.225 – Centro/Joaquim Egídio
35,29%	48	leste	29/4/2014	Centro de Saúde Pq. São Quirino	Av. Diogo Álvares, n° 1.450 – Pq. São Quirino
58,82%	49	distrito de Sousas	27/5/2014	Centro de Saúde Sousas	R. Cons. Antonio Prado, n° 410 – Vila Lório - Sousas
35,29%	50	leste	29/4/2014	Centro de Saúde Taquaral Cônego Milton Santana	R. Henrique Schroeder, n° 300 – Taquaral
52,94%	51	leste	29/4/2014	Centro de Saúde Vila 31 de Março	Av. Antônio Pavim, n°1.065 – Vila 31 de Março
23,52%	52	sudoeste	1/4/2014	Centro de Saúde Balão do Laranja	Av. Paulo Provenza Sobrinho, n°35 – Jd. Campos Elíseos
41,17%	53	noroeste	6/5/2014	Centro de Integração	R. Zocca, n°161 – Vila Castelo Branco
41,17%	54	noroeste	6/5/2014	Centro de Saúde Itajaí	R. Paulo Gliwkoff, n° 160 – Pq. Itajaí II
38,88%	55	sudoeste	6/5/2014	Centro de Saúde Jd. Ipaussurama	Av. Márcio Egídio de Souza Aranha, n°351 Jd. Ipaussurama
35,29%	56	sudoeste	6/5/2014	Centro de Saúde Vila Perseu Leite De Barros	Av. Paulo Provenza Sobrinho, n°1.580 – Jd. Vila Perseu Leite de Barros

23,52%	57	noroeste	6/5/2014	Centro de Saúde Pq. Floresta	R. Flávio Marinho Mendes, n°150 – Pq. Floresta
41,17%	58	noroeste	6/5/2014	Centro de Saúde Pq. Florence II	R. Nelson Ferreira de Souza, n° 292 – Jd. Florence II
52,94%	59	noroeste	6/5/2014	Centro de Saúde Rossin	R. Gertrudes Moro Rossin, n°690
11,11%	60	noroeste	6/5/2014	Centro de Saúde Satélite Ìris	R. Pastor Samuel de Campos Chiminazzo, (antiga rua 45), n°6.811 – Satélite Íri
23,52%	61	noroeste	6/5/2014	Centro de Saúde Pq. Valença	R. Natale Bertucci <b>(antiga rua 25)</b> , n°20 – Pq. Valença
35,29%	62	sudoeste	1/4/2014	Centro de Saúde Campos Elíseos -( <b>Trancredão</b> )	Av. Tancredo Neves, n°5.101 Jd. Campos Elíseos
29,41%	63	sudoeste	1/4/2014	Centro de Saúde DIC l	R. Dezessete, n°1.400
23,52%	64	sudoeste	1/4/2014	Centro de Saúde DIC III	R. José Caivani, n °228 – DIC III - CEP - 13054-240
35,29%	65	sudoeste	1/4/2014	Centro de Saúde Jd. Aeroporto	R. Cairi, n°315
29,41%	66	sudoeste	1/4/2014	Centro de Saúde Jd. Capivari	R. Pe. Eustáquio, n°229 – Jd. Capivari
29,41%	67	sudoeste	8/4/2014	Centro de Saúde Jd. Santa Lucia	R. Henrique Torres, n° 125 – Jd. Santa Lucia

29,41%	68	sudoeste	1/4/2014	Centro de Saúde Jd. Vista Alegre	Av. Sinimbu, n° 903 – Jd. Vista Alegre
47,05%	69	sudoeste	8/4/2014	Centro de Saúde Santo Antonio	Av. Pastor João Prata Viera, s/n° - Pq. Vista Alegre
35,29%	70	sudoeste	8/4/2014	Centro de Saúde São Cristovão	R. Martinho Lutero, n°121 – Bairro São Cristovão
41,17%	71	sudoeste	8/4/2014	Centro de Saúde União de Barros	Av. Pedro Degrecci Junior, s/n° - Vila Vitória
35,29%	72	sudoeste	8/4/2014	Centro de Saúde Vila União/CAIC	R. José Lourenço de Sá, s/n° - Vila União
11,76%	73	sul	25/3/2014	Serviço de Atendimento Domiciliar - Sul	Av. Prefeito Faria Lima,240 Pq. Itália
5,88%	74	norte	8/4/2014	CENTRO DE CONVIVENCIA G. TEAR DAS ARTES	R. Benedito Roberto Barbosa,11 -Pq. Universitário
52,94%	75		6/5/2014	Centro de Saúde Santa Rosa	R. Geraldo Robin,150 - Jd. Santa Rosa

## EFICIENCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

ÚDE DE CAMPINAS - ANO 2014 atualizada em 29/08/14

## REFORMAS A SEREM FEITAS conforme a NBR 9050 da ABNT

Demarcar vagas para idoso, PcD ,embarque /desembarque. Não possui guia rebaixada,fazer rampas de acesso ao prédio.Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso.Fazer rampa para o auditório.Refazer a circulação externa e calçada.Adequar o sanitário adaptado,a lavanderia pois possui servidor com deficiencia.

Demarcar vagas para idoso, PcD ,Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso.Rever pia e barras de apoio no sanitário adaptado.PA - wc rever pia,barras de apoio. Painf. Rever a pia, barras de apoioe porta de entrada. ADM. Rever rampa de acesso,não possui wc adaptado.ONC. - wc rever barra de apoio na pia. OPERACIONAL - não possui wc adaptado,acesso irregular,não possaui acesso ao pav. superior.REFEITORIO - garantir o acesso do cadeirante. RAIO X ( na área de funcionários) - falta wc adaptado,circulação estreita . INTERNAÇÃO -retirar soleira alta da recepção , falta wc adaptado .faltam barras de apoio para cadeirante.

Demarcar vagas para idoso, PcD ,embarque /desembarque. Não possui guia rebaixada,fazer rampas de acesso ao prédio.Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso.Refazer a circulação externa e calçada.Construir um sanitário adaptado para PcD.

Demarcar vagas para idoso, PcD ,embarque /desembarque. Não possui guia rebaixada,fazer rampas de acesso ao prédio.Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso.Refazer a circulação externa e calçada.Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas para idoso, PcD, guia rebaixada e embarque e desembarque. Rever o acesso ao prédio, retirar o degrau, arrumar as rampas e piso, acesso ao andar superior deverá ter equipamento mecanico ou rampa .Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação interna - retirar degraus e externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m e calçada. Construir um banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vagas para idoso, PcD e embarque e desembarque. Rever o acesso ao prédio arrumar as rampas e piso, acesso ao andar superior deverá ter equipamento mecanico ou rampa .Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação interna - retirar degraus .

Construir um banheiro adaptado.

Demarcar vagas para idoso, PcD .rampa de acesso ao prédio é muito íngreme, não está de acordo co a NBR 9050.Refazer a circulação externa. Calçada bem irregular.Construir um sanitário adaptado para PcD.

Demarcar vagas para idoso, PcD . Demarcar a sinalisações visuais e tátlnas paredes e piso. Refazer a circulação externa (ao redor do prédio). Falta torneira da pía adaptada.

Solicitar a EMDEC vagas para idoso, PcD e embarque /desembarque. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m e calçada.

Solicitar a EMDEC vagas para idoso, PcD, guia rebaixada e embarque /desembarque. Rever o acesso ao prédio, Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação interna ( algumas salas internas com estreitamento, externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m e calçada. Construir um banheiro adaptado

Solicitar a EMDEC vagas para idoso, PcD. Rever o acesso ao prédio, retirar o degrau e grelha. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m e calçada. Rever as barras de apoios e peças de metais.

Solicitar a EMDEC vagas para idoso. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a calçada. Rever barras de apoio e peças de metais no banheiro adaptado

Solicitar a EMDEC guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m. Rever as barras de apoios e peças de metais

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, e guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso. Construir um banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, Pcd e guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Rever as barras de apoio e peçasa des metais no banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso,embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso.retirar os degraus e obstáculos da circulação externa - ao redor do prédio. Rever as barras de apoios , espaço de transbordo e peças de metais.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, pCd , embarque e desembarque e guia rebaixada.Refazera rampa de acesso ao prédio - muito ingeme.

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso.retirar os degraus e obstáculos da circulação externa - ao redor do prédio, retirar as soleiras altas do acesso as salas pelo lado exterior. Rever as barras de apoios , e peças de metais.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD e guia rebaixada .Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . Retirar os degraus e obstáculos da circulação externa - ao redor do prédio, retirar as soleiras altas do acesso as salas, reformar as portas interna muito estreitas, refazer a calçada. Rever as barras de apoios ,espaço de transbordo e peças de metais.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, embarque e desembarque e guia rebaixada . Rever a rampa de acesso ao prédio - muito ingreme.

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso. Rever a pia e peças de metais.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, Pcd , embarque e desembarque e guia rebaixada . Rever a escada para o andar superior. Rever a circulação interna. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso. Construir um banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, Pcd, embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever acesso ao prédio - falta corrimão e rampa ingreme. Rever a circulação externa -soleiras altas. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso. Rever pias, barras de apoios no banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD e guia rebaixada. .Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m . Construir um sanitário adaptado para PcD.

Demarcar vagas para idoso, PcD, embarque /desembarque e guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Rever a circulação interna e calçada. Construir um sanitário adaptado para PcD.

Demarcar vagas para idoso, PcD ,embarque /desembarque. Não possui guia rebaixada. Fazer rampas de acesso ao prédio. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m e calçada. Construir um sanitário adaptado para PcD.

Demarcar vagas para idoso, PcD ,embarque /desembarque. Não possui guia rebaixada, fazer rampas de acesso ao prédio. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m e calçada. Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Rever as barras de apoios na porta e pia e peças de metais

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, e guia rebaixada. Refazer a rampa de acesso ao prédio, está fora do padrão NBR 9050. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso. Rever as barras de apoios na porta e pia e peças de metais

Demarcar vagas para idoso, PcD .rampa de acesso ao prédio é muito íngreme, não está de acordo co a NBR 9050.Refazer a circulação externa. Calçada bem irregular.Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, e guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso. Rever as barras de apoios na porta e pia e peças de metais

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, embarque/desembarque. Fazer rampas de acesso ao prédio.demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m e calçada. Construir um sanitário adaptado para PcD.

Falta guia rebaixada na calçada e vaga de embarque e desembarque. Verificar a soleira do acesso principal. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) comlargura de 0.80m e calçada. Construir um sanitário adaptado para PcD.

Demarcar vagas para idoso, PcD e embarque e desembarque. Fazer rampas de acesso ao prédio. demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso.. refazer a circulação externa (ao redor do prédio) com largura de 0.80m e calçada. Construir um sanitário adaptado para PcD.

Demarcar vagas para idoso, PcD ,embarque /desembarque. Não possui guia rebaixada, fazer rampas de acesso ao prédio. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso.refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m e calçada. Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, guia rebaixada. Refazer a rampa de acesso ao prédio e retirar os degraus das soleiras. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m e calçada. Construir um sanitário adaptado para PcD.

Demarcar as vagas para idoso, PcD,embarque e desembarque,executar guia rebaixada na faixa de pedestre, para o andar inferior possui escada e a entrada acessível só é feita pela rua. A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 m.Refazer a calçada. banheiro adaptado deverá ser refeito. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso .

Demarcar vagas de embarque e desembarque. Falta guia rebaixada.demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 m. Refazer a calçada. Banheiro adaptado deverá ser refeito de acordo com a NBR9050 da ABNT

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso .A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 m.Refazer a calçada.Construir um banheiro adaptadopara PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso e embarque / desembarque. Resolver o problema da escada com rampa ou equipamento mecânico no pavimento superior. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Arrumar as portas da circulação interna, retirar degraus. Refazer a calçada. Construir um sanitário adaptado para PcD.

Demarcar vagas de embarque e desembarque. Falta guia rebaixada Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . Faltam peças de metais nos banheiros.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, guia rebaixada e embarque / desembarque.retirar degrau do acesso ao prédio, resolver o problema da escada com rampa ou equipamento mecânico. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Arrumar as portas da circulação interna, retirar degraus. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m retirando os degraus..Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, guia rebaixada e embarque / desembarque.retirar degrau do acesso ao prédio, resolver o problema da escada com rampa ou equipamento mecânico. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Arrumar as portas da circulação interna, retirar degraus. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m retirando os degraus..Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, Pcd, guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Arrumar as portas da circulação interna. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m e calçada. Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, Pcd, guia rebaixada e embarque e desembarque. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Verificar a circulação interna ( degraus e estreitamentos ) e externa - ao redor do prédio ( retirar degrau). Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, Pcd, guia rebaixada e embarque e desembarque.Retirar degraus do acesso ao prédio, rampa muito íngreme. ander superior possui escada ( resolveer com equipamentos mecânicos). Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Verificar a circulação interna ( degraus e estreitamentos ) e rever a calçada . Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso e embarque e desembarque. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Arrumar as portas ( estreitas) da circulação interna. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m e retirar degraus. Colocar barras de apoio e peças de metais unpsanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, guia rebaixada e embarque e desembarque. refazer a rampa de acesso ao prédio - muito íngreme.

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Arrumar as portas da circulação interna. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m e calçada.Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, guia rebaixada . Refazer a rampa de acesso ao prédio - muito íngreme. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso. Reformar a circulação interna - retirar degraus e rever a rampa ( muito íngreme). Refazer a calçada. Rever barras de apoio e peças de metais.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m, retirar degraus e refazer rampas.

Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, guia rebaixada . Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso. Reformar a circulação interna - retirar degraus e rever As portas estreitas. Refazer a calçada estreita e com obstáculos. Construir um banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, guia rebaixada e embarque e desembarque. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Arrumar as portas da circulação interna, refazer a calçada. Rever as barras de apoios e peças de metais no banheiro adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, guia rebaixada . Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Arrumar as portas da circulação interna .Rever as barras de apoios e peças de metais no banheiro adaptado para PcD.

Pavimentar as vagas de estacionamento, demarcar, refazer a guia rebaixada.

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . A
circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita, na largura de 0.80
cm. Construir um banheiro adaptado

Solicitar a EMDEC vaga para embarque e desembarque e guia rebaixada.

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita, na largura de 0.80 cm , retirar obstáculos , refazer a calçada. Verificar no sanitário adaptado, bacia sanitária, barras de apoio, peças de metais.

Solicitar a EMDEC vaga de embarque e desembarque. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . Refazer a calçada. Verificar no sanitário adaptado, bacia sanitária, barras de apoio, peças de metais.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, PcD e guia rebaixada. Rever as rampas no andar térreo e inferior, muito ingreme. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso .Rever a circulação interna - rampa íngeme, circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita, na largura de 0.80 cm, retirar obstáculos, refazer a calçada. Verificar no sanitário adaptado, barras de apoio na pia e porta, peças de metais.

Solicitar a EMDEC guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm , retirar obstáculos , refazer a calçada. Construir banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, PcD, embarque e desembarque .

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso .Rever as portas interna - menos que 80 cm, refazer a calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, PcD, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso .Rever as portas interna - menos que 80 cm, refazer a calçada. Rever as barras de apoio e peças de metais no banheiro adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, PcD e guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . Rever as barras de apoio na porta e pia e peças de metais no banheiro adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, PcD e guia rebaixada. Rever piso do acesso ao prédio e retirar degraus no andar térreo e superior ( colocar equipamento mecanico). Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso .Rever a circulação interna - retirar degraus, refazer a calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, PcD, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso .Rever a circulação interna - portas estreitas. Construir um banheiro adaptado para PcD.

. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm,refazer a calçada. Construir um banheiro adaptado

Pavimentar o estacionamemto para idoso, deficiênte. Refazer a guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm,refazer a calçada. Refazer o banheiro adaptado

Falta guia rebaixada. Refazer a rampa de acesso ao prédia - muito ingreme. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . Refazer a circulação interna, externa - ao redor do prédio deverá ser refeita, na largura de 0.80 cm e passeio. Construir um banheiro adaptado.

Demarcar a vaga de embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm. construir um banheiro adaptado.

Demarcar a vaga de idoso . Acesso ao prédio principal adaptar a soleira.demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm,refazer a calçada. Refazer o banheiro adaptado.

verificar a inclinação das rampas (térreo e inferior).retirar degraus existentes.

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm. Arrumar a calçada. Refazer o banheiro adaptado e retirar o degrau na entrada.

vaga de estacionamento - recuperar o piso de acesso, está irregular. .reformar a rampa de acesso ao prédio. Retirar degrau e soleira. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita, na largura de 0.80 cm, retirar degraus, inclinamento. Construir um banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, deficiente . Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm, refazer a calçada. Verificar no sanitário adaptado as barras de apoio e peças de metais.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, deficiente. Refazer o piso do acesso ao prédio.demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm, refazer a calçada. Verificar no sanitário adaptado, pias, barras de apoio,peças de metais.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, deficiente e embarque e desembarque. Rever o acesso no andar térreo.demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm. Verificar no sanitário adaptado, barras de apoio,peças de metais.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, deficiente . Melhorar as rampas dos degraus.demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm. Rever no sanitário adaptado a pia, barras de apoio, e peças de metais.

Demarcar vagas de embarque e desembarque. Falta guia rebaixada. possui uma grelha no acesso ao prédio. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm. Refazer a calçada. Banheiro adaptado deverá ser refeito de acordo com a NBR9050 da ABNT

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever o acesso no andar térreo.demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita, na largura de 0.80 cm, refazer o piso da circulação interna e calçada, Construir um banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, deficiente e guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . Refazer a calçada, Rever as barras de apoio na pia e porta e peças de metais banheiro adaptado.