

SECRETARIA MUN

20,18%

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE DE A

IMAP	ITENS	REGIÃO	DATA DA VISITA	UNIDADES
52,17%	1	distrito Nova Aparecida	7/5/2014	Espaço Cultural "Maria Monteiro"
62,50%	2	central	30/4/2014	Teatro Municipal "José de Castro Mendes"
4,76%	3	central	30/4/2014	Teatro "Carlos Maia" (Carlito Maia)
31,82%	4	leste	7/5/2014	Auditório "Beethoven"
26,32%	5	central	30/4/2014	BPM "Prof. Ernesto Manoel Zink"
10,00%	6	sousas	14/5/2014	BPM "Guilherme de Almeida"
5,56%	7	norte	30/4/2014	BPM "Joaquim de Castro Tibiriçá"
16,67%	8	norte	30/4/2014	BPM Infantil Monteiro Lobato

20,00%	9	central	30/4/2014	Museu Aquário
20,00%	10	leste	7/5/2014	Museu do Café
15,00%	11	central	30/04/214	Museu da Cidade
23,81%	12	central	30/4/2014	MIS
9,09%	13	leste	7/5/2014	Planetário
33,33%	14	distrito de Joaquim Egídio	14/5/2014	Observatório Municipal
45,00%	15	central	30/4/2014	MACC
19,05%	16	central	30/4/2014	Casa de Animais Interessantes

15,00%	17	central	30/4/2014	Museu de Historia Natural
5,56%	18	norte	7/5/2014	Museu Dinâmico de Ciências
5,56%	19	noroeste	21/5/2014	Casa de Cultura Andorinha
5,56%	20	noroeste	21/5/2014	Casa de Cultura Itajaí II
5,26%	21		21/15/2014	Casa de Cultura Tainã
10,53%	22	sudoeste	21/5/2014	Casa de Cultura Roseira
5,26%	23	distritio de Sousa	14/5/2014	Casa de Cultura Antonio da Costa Santos

4,76%	24	distrito Barão Geraldo	14/5/2014	Centro Cultural Casarão de Barão
16,67%	25	central	28/5/2014	Casa do Hip Hop
38,89%	26	central	28/5/2014	Barracão de Lemos
36,84%	27	central	28/5/2014	Estação Cultura

MUNICÍPIO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CONFORME O DISPOSTO NA NBR 9050 DA ABNT, NA CULTURA DE CAMPUS

ENDEREÇO
Av. Cardeal Dom Agnelo Rossi, s/nº – Vila Padre Anchieta
Praça Correia Lemos, s/nº – Vila Industrial
R. Coronel Quirino, nº 02 – Centro - Bosque dos jequitibas
Dr. Heitor Penteado, s/nº – Taquaral
Av. Benjamin Constant, nº 1633 – Centro
R. Cabo Oscar Rossin, nº 63 – Sousas
R. Quintino Bocaiuva, s/nº – Praça da Ópera Salvador Rosa- Bonfim
R. Albano de Almeida Lima, s/nº – Praça Samuel Wainer/Bosque dos Italianos

R. Cel. Quirino, nº 02 – Bosque dos Jequitibás

Av. Heitor Penteado, nº 2145 – Taquaral

Av. Andrade Neves, nº 33

R. Regente Feijó, nº 859

Av. Heitor Penteado, s/nº – Taquaral – Entrada Portão 3

Estrada das Cabras (CAM 245) – S/KM – Monte Urânia,
Serra das Cabras – Distrito Joaquim Egídeo

Av. Benjamin Constant, nº 1633 – Centro

R. Cel Quirino ,02 - bosque Jequitibas

R.Cel Quirino,02 - bosque jequitibas

Pq. Lagoa do Taquaral

Rua Carlos Roberto Galo - Dic I

Rua Benjamin Moloise,669 - Pq. Itajaí II

Rua Inhambu, 645 - Vl. Pe Manoel da Nobrega

R. Domingos Hadad - Pq. Da Fazenda

Rua 13 de Maio, 48 - Sousas

R. Maria Ribeiro Sampaio Reginato - Terras do Barrão

R. Francisco Teodoro,1050 - Vl. Industrial

R.Francisco Teodoro, 1050 - Vl. Industrial

Praça Marechal Floriano - Centro

E MOBILIDADE REDUZIDA

PLANAS - ANO 2014 - atualizada em 07/10/2014

OBSERVAÇÕES QUE NÃO ATENDE A NBR9050
Solicitar a EMDEC vaga na rua para embarque e desembarque. Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Rever a bacia sanitária, barras de apoio na porta e pia, peças de metais no banheiro adaptado para PcD. Falta assentos, acesso ao palco e camarins, falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .
Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Colocar barra de apoio na pia e porta, rever o espaço de transbordo. rever a bilheteria (alta), não possui dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .
Demarcar as vaga na rua para PcD, guia rebaixada, embarque e desembarque. Retirar o degrau de acesso ao prédio e refazer o piso. Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. refazer a circulação interna e externa (retirar degraus. Construir um banheiro adaptado para PcD. Falta assentos, acesso ao palco e camarins, falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .
Demarcar as vagas para PcD, guia rebaixada. Resolver o problema da escada. Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Rever o calçado. Construir um banheiro adaptado para PcD. Rever o local de exposição , falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .
Solicitar a EMDEC vaga na rua para PcD, guia rebaixada, embarque e desembarque. Arrumar a plataforma existente. Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Rever a pia, barras de apoio e peças de metais no banheiro adaptado para PcD. Rever o local de exposição.
Solicitar a EMDEC vaga na rua para PcD, guia rebaixada. Rever a escada (rampa ou equipamento mecânico). Retirar degraus e obstáculos na circulação interna, externa e calçada. Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Rever a pia, barras de apoio e peças de metais no banheiro adaptado para PcD. Rever o local de exposição possui degraus
Solicitar a EMDEC vaga na rua para PcD, guia rebaixada, embarque e desembarque. Retirar o degrau de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Refazer a rampa de acesso na circulação interna, rever o piso da circulação externa e calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD.
Solicitar a EMDEC vaga na rua para PcD, guia rebaixada, embarque e desembarque. Retirar a soleira de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Rever o piso da calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD.

Demarcar a vaga para IDOSO, PcD ,guia rebaixada e embarque e desembarque.Refazer rampa de acesso ao prédio (ingreme). Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil.refazer a circulação externa retirar o paralelepípedo e refazer a rampa e calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD. Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .

Solicitar a EMDEC vaga na rua para IDOSO, PcD ,guia rebaixada e embarque e desembarque.Rever acesso no andar térreo e inferior - possui escada. Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil.refazer a circulação interna e externa -retirar o degrau e calçada. Rever pia, barras de apoio na pia e porta, e peças de metais no banheiro adaptado para PcD. Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .

Solicitar a EMDEC vaga na rua para IDOSO, PcD E embarque e desembarque.Retirar degrau de acesso ao prédio. Falta elevador para o andar superior. Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil.refazer a circulação externa e calçada. Rever a pia, bacia barras de apoio, e peças de metais no banheiro adaptado para PcD. Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille . rever o piso do local de exposição

Solicitar a EMDEC vaga na rua para PcD, guia rebaixada, embarque e desembarque. Falta elevador para o andar superior. Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil.refazer a circulação externa. Construir um banheiro adaptado para PcD. Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .

Demarcar as vagas para IDOSO, PcD E embarque e desembarque e guia rebaixada .Retirar degrau de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil.Refazer a circulação interna e fazer a calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD.Retirar degrau da bilheteria, demarcar assento para PcD, retirar degraus do palco, Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille . rever o local de exposição possui escada.

Solicitar a EMDEC vaga de embarque e desembarque e guia rebaixada .Rever a rampa de acesso ao prédio e rever a escada (rampa ou equipamento mecânico). Demarcar sinalizações visuais e tátil.Refazer a calçada. Rever o banheiro adaptado para PcD.Rever a bilheteria (alta). Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .

Solicitar a EMDEC vaga na rua para PcD, guia rebaixada, embarque e desembarque. Demarcar sinalizações visuais e tátil portas e piso tátil. Rever a pia, barras de apoio e peças de metais no banheiro adaptado para PcD. Refazer a bilheteria - alta.

Solicitar a EMDEC vaga na rua para PcD, guia rebaixada, embarque e desembarque . Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil.refazer a circulação externa e calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD. Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .

Demarcar as vagas para PcD, guia rebaixada, embarque e desembarque .
Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil.refazer a circulação externa e calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD.
Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .

Demarcar as vagas para IDOSO, PcD E embarque e desembarque e guia rebaixada .Retirar degrau de acesso ao prédio e retirar a escada. Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Rever algumas portas interna - menor que 80cm, refazer a área externa, e fazer a calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD. Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .

Solicitar a EMDEC vaga na rua para IDOSO, PcD E embarque e desembarque e guia rebaixada .Retirar degrau de acesso ao prédio . Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Rever algumas portas interna - menor que 80cm, refazer a calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD. Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .

Solicitar a EMDEC vaga na rua para IDOSO, PcD E embarque e desembarque e guia rebaixada .Rever a escada de acesso ao prédio (rampa ou equipamento mecânico) . Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Rever algumas portas interna - menor que 80cm, rever circulação externa (retirar degraus e escadas), refazer a calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD. Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .

Solicitar a EMDEC vaga na rua para IDOSO, PcD e guia rebaixada . Demarcar a vaga de embarque e desembarque. Retirar degraus de acesso ao prédio e demais espaços . Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Retirar degraus da circulação interna e externa, refazer a calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD. Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille . Retirar degrau nos locais de exposições

Solicitar a EMDEC vaga na rua para IDOSO, PcD e guia rebaixada . Demarcar a vaga de embarque e desembarque. Retirar degraus de acesso ao prédio e demais espaços . Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Retirar degraus da circulação interna e externa. Construir um banheiro adaptado para PcD. Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille . Retirar degrau nos locais de exposições

Solicitar a EMDEC vaga na rua para IDOSO, PcD e guia rebaixada . Demarcar a vaga de embarque e desembarque. Retirar degraus de acesso ao prédio e demais espaços . Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Retirar degraus da circulação interna e Pavimentar a área externa. Construir um banheiro adaptado para PcD. Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille . Retirar degrau nos locais de exposições

Solicitar a EMDEC vaga na rua para IDOSO, PcD e guia rebaixada . Retirar degraus de acesso ao prédio e demais espaços . Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Retirar degraus da circulação interna e Pavimentar a área externa. Construir um banheiro adaptado para PcD. Retirar degraus no palco e bastidores. Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille . Retirar degrau nos locais de exposições

Solicitar a EMDEC vaga na rua para IDOSO, PcD e guia rebaixada . Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Construir um banheiro adaptado para PcD. Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .

Solicitar a EMDEC vaga na rua para IDOSO, PcD e guia rebaixada . Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .

Rever a rampa de acesso ao prédio muito íngreme. Demarcar sinalizações visuais e tátil nas paredes, portas e piso tátil. Retirar degrau da circulação interna, rever a escada para o pav. superior (equipamento Mecânico). Falta dispositivo de tecnologia assistiva, textos e figuras em braille .