

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

42,48%

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NBR 9050 DA ABNT, NAS EMEFS DE CAMPINAS - ANO 2013 atualizada em 17/03/2015

IMAP	ITENS	REGIÃO	DATA DA VISITA	EMEFS / CEMEFEJA / BAIRRO	OBSERVAÇÕES QUE NÃO ATENDE A NBR9050
17,65%	1	SUL	13/8/2013	LEONOR SAVI CHAIB - NEW YORK	ESTACIONAMENTO EMBARQUE E DESEMBARQUE, ACESSO À ESCOLA, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO INTERNA E EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, ADAPTAÇÃO NOS BANHEIROS, FALTA DE MOBILIÁRIO, REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE REFEIÇÃO, RECREAÇÃO, PATEO PRINCIPAL E NA QUADRA POLIESPORTIVA.
22,22%	2	LESTE	7/8/2013	PAULO FREIRE - CENTRO -CEMEFEJA	ESTA UNIDADE ESCOLAR NÃO ATENDE NO SEU TOTAL A NBR9050 DA ABNT COM EXCESSÃO DA ÁREA DE REFEIÇÃO
23,53%	3	SUL	20/8/2013	PRES. FLORIANO PEIXOTO - VL. OROZIMBO MAIA	ESTACIONAMENTO EMBARQUE E DESEMBARQUE, ACESSO À ESCOLA, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO INTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, ADAPTAÇÃO COMPLETA NOS BANHEIROS, FALTA DE MOBILIÁRIO, REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS SALAS DE AULAS, NO PATEO PRINCIPAL, NAS ÁREAS DE REFEIÇÃO, RECREAÇÃO E NA QUADRA POLIESPORTIVA.
29,41%	4	SUL	15/8/2013	ORLANDO CARPINO - JD. OURO BRANCO	ESTACIONAMENTO EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, CRIAR UM BANHEIRO ADAPTADO COMPLETO, FALTA DE MOBILIÁRIO, ADAPTAR O ACESSO ÀS SALAS DE AULAS, PATEO PRINCIPAL, ÁREA DE RECREAÇÃO, E QUADRA POLIESPORTIVA. REFORMA E AUMENTO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE NA UNIDADE ESCOLAR.
35,29%	5	LESTE	7/8/2013	RAUL PILLA - JD. FLAMBOYANT	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO INTERNA (ESCADA), CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, FALTA DE PEÇAS DE METAIS E BARRAS NOS BANHEIROS ADAPTADOS, FALTA DE MOBILIÁRIO, REFORMA DO PISO DE ACESSO NA QUADRA POLIESPORTIVA.

23,53%	6	NOROESTE	6/8/2013	PE. LEÃO VALLERIE - PQ. VALENÇA I	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO INTERNA(ESCADA) CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM ESCADA E COM PISO IRREGULAR, FALTA DE PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS, FALTA DE MOBILIARIO , REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE REFEIÇÃO ,SALA DE AULA, NO PÁTIO PRINCIPAL E NO ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA.
37,50%	7	SUDOESTE	5/8/2013	PROF. ANDRE TOSELLO - JD. AEROPORTO	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, ADEQUAÇÃO DO PASSEIO AO REDOR DO PREDIO ,REFORMA DE ADAPTAÇÃO COMPLETA NOS BANHEIROS,FALTA DE MOBILIARIO , REFORMA DO PISO DE ACESSO À SALAS DE AULAS,NA ÁREA DE REFEIÇÃO, ÁREA DE RECREAÇÃO E NA QUADRA POLIESPORTIVA.
50,00%	8	NORTE	9/8/2013	PE. DOMINGOS ZATTI - PQ. FAZENDINHA	ESTACIONAMENTO EMBARQUE E DESEMBARQUE,ACESSOS À ESCOLA , SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, FALTA DE MOBILIARIO , REFORMA DO PISO DE ACESSO NO PÁTIO PRINCIPAL NA ÁREA DE RECREAÇÃO
26,67%	9	SUL	13/8/2013	FRANCISCO PONZIO SOBRINHO - VL. SANTA ODILA	ESTACIONAMENTO EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,CIRCULAÇÃO INTERNA , EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,ADAPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO CORRETA DOS BANHEIROS,FALTA DE MOBILIARIO ,REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE REFEIÇÃO E PÁTIO PRINCIPAL.
31,25%	10	LESTE	7/8/2013	PROF. SÉRGIO ROSSINI - CENTRO CEMEFEJA	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, SEM BANHEIRO ADAPTADO, FALTA DE MOBILIARIO , REFORMA E AUMENTO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE NA UNIDADE ESCOLAR , REFORMA DO PISO DE ACESSO NA ÁREA DE REFEIÇÃO E NA QUADRA POLIESPORTIVA.

38,89%	11	NOROESTE	6/8/2013	PE. FRANCISCO SILVA - V. CASTELO BRANCO	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, RAMPA IRREGULAR DE ACESSO NO ANDAR SUPERIOR, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, REFORMA NO PISO DA CIRCULAÇÃO INTERNA E EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO ,FALTA DE PEÇAS , BARRAS DE APOIO DE METAIS NOS BANHEIROS ,FALTA DE MOBILIARIO ,WCS EXTERNOS E ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA, REFORMA URGENTE DA RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO PRINCIPAL, BLOCO B DA UNIDADE ESCOLAR NÃO POSSUI WCS ADAPTADOS.
23,53%	12	SUL	12/8/2013	PROF. VICENTE RAO - PQ. INDUSTRIAL	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE,ACESSO À ESCOLA , SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,FALTA DE PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS,FALTA DE MOBILIARIO , REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS SALAS DE AULAS,PÁTIO PRINCIPAL, ÁREA DE REFEIÇÃO E RECREAÇÃO, BEM COMO NO ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA.
35,29%	13	SUL	12/8/2013	VIOLETA DÓRIA LINS - VILA RICA	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE,ACESSO À ESCOLA (ESCADA), SINALIZAÇÃO NA PAREDE,CIRCULAÇÃO INTERNA, EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,ADAPTAÇÃO COMPLETA NOS BANHEIROS ,REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE RECREAÇÃO, PATEO PRINCIPAL E NA QUADRA POLIESPORTIVA.
44,44%	14	SUL	12/8/2013	ODILA MAIA ROCHA BRITO - JOÃO DOMINGOS	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE,ACESSO À ESCOLA ,SINALIZAÇÃO NA PAREDE,,CIRCULAÇÃO AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE REFEIÇÃO,PATEO PRINCIPAL . ÁREA DE RECREAÇÃO CONTAMINADA PELO CARRAPATO ESTRELA.
35,29%	15	SUL	13/8/2013	MARIA LUIZA POMPEU DE CAMARGO - JD. SÃO GABRIEL	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,CIRCULAÇÃO INTERNA, EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,UTILIZAÇÃO CORRETA DOS BANHEIROS ADAPTADOS,FALTA DE MOBILIARIO ,REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE REFEIÇÃO RECREAÇÃO E PATIO PRINCIPAL.

29,41%	16	SUL	15/8/2013	PROF. CIRO EXEL MAGRO - JD. SÃO FERNANDO	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,CIRCULAÇÃO INTERNA, CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,ADAPTAÇÃO COMPLETA NOS BANHEIROS, REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE REFEIÇÃO, RECREAÇÃO,NO PATIO PRINCIPAL E NA QUADRA POLIESPORTIVA.
41,18%	17	LESTE	7/8/2013	ANGELA CURY ZAKIA -NOVA SOUZAS	ESTACIONAMENTO EMBARQUE E DESEMBARQUE, ACESSO À ESCOLA (ESCADA), SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO INTERNA(ESCADA), CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, FALTA DE PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS, FALTA DE MOBILIARIO ,REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE REFEIÇÃO E NA QUADRA POLIESPORTIVA.
33,33%	18	NOROESTE	6/8/2013	PROF. SILVIA SIMÕES MAGRO	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, ACESSO À ESCOLA COM RAMPA INADEQUADA, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, REFORMA NA CIRCULAÇÃO INTERNA E EXTERNA BEM COMO REDOR DO PREDIO (CALÇADA) COM PISO IRREGULAR, FALTA DE BARRA DE APOIO E DE PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS, FALTA DE MOBILIARIO , REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE REFEIÇÃO E PÁTIO PRINCIPAL,A UNIDADE ATENDE CERCA DE 15 ALUNOS COM DEFICIENCIA.
38,89%	19	SUDOESTE	5/8/2013	NISIA FLORESTA B. AUGUSTA - COMJ. HAB. VIDA NOVA I CEMEFEJA	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,FALTA DE PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS,FALTA DE MOBILIARIO .
41,18%	20	SUDOESTE	6/8/2013	VIRGINIA MENDES ANTUNES - JD. MARIA ROSA	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE,ACESSO À ESCOLA (ESCADA),REVISÃO NA RAMPA DE ACESSO NO ANDAR SUPERIOR, SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,REFORMA COMPLETA NOS BANHEIROS ADAPTADOS,FALTA DE MOBILIARIO , REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS SALAS DE AULAS, ARÉA DE REFEIÇÃO E NA QUADRA POLIESPORTIVA.ADAPTAÇÃO DO WCS EXTERNO (PROFESSORES)

35,29%	21	SUL	13/8/2013	PROF. ANALIA FERRAZ DA COSTA COUTO - JD. AMAZONAS	,ACesso À ESCOLA ,SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,ADEQUAÇÃO COMPLETA NOS BANHEIROS, FALTA DE MOBILIARIO , REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE RECREAÇÃO, PATIO PRINCIPAL E NA QUADRA POLIESPORTIVA.
47,06%	22	SUL	13/8/2013	JÚLIO DE MESQUITA FILHO - JD. SÃO VICENTE	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE,ACesso À ESCOLA , SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,CIRCULAÇÃO INTERNA , EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,FALTA DE PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS, REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE REFEIÇÃO E RECREAÇÃO,PATIO PRINCIPAL E NA QUADRA POLIESPORTIVA.
47,06%	23	SUL	13/8/2013	ELVIRA MURARO - JD. SÃO PEDRO	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE,ACesso À ESCOLA , SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,CIRCULAÇÃO INTERNA,EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,UTILIZAÇÃO CORRETA DOS BANHEIROS ADAPTADOS (DEPOSITO),FALTA DE MOBILIARIO , REFORMA DO PISO DE ACESSO NA ÁREA DE RECREAÇÃO E WCS EXTERNO.
41,18%	24	NOROESTE	6/8/2013	DR. EDSON LUIZ CHAVES - JD. SANTA ROSA	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, REFORMA NO PISO DA CIRCULAÇÃO INTERNA E EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO , FALTA DE PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS, FALTA DE MOBILIARIO , REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE RECREAÇÃO,PATIO PRINCIPAL .
47,06%	25	NORTE	9/8/2013	EDSON LUIS LIMA SOUTO - VL. SAN MARTIM	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,ADAPTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CIRCULAÇÃO INTERNA, EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO ,FALTA DE PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS,FALTA DE MOBILIARIO , REFORMA DO PISO DE ACESSO DA SALAS DE AULA E NA ÁREA DE RECREAÇÃO,ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS EXTERNOS.

38,89%	26	NORTE	9/8/2013	DR. JOÃO ALVES DOS SANTOS - BOA VISTA	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, ACESSO À ESCOLA , SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, ADEQUAÇÃO NOS BANHEIROS COM BACIAS, PIAS E PEÇAS DE METAIS, FALTA DE MOBILIARIO ,REFORMA DO PISO DE ACESSO À SALAS DE AULAS E NA QUADRA POLIESPORTIVA.
35,29%	27	SUL	12/8/2013	PROF. GENY RODRIGUEZ - SÃO BERNARDO	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE,ACESSOS À ESCOLA , SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,CIRCULAÇÃO INTERNA , EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, ADAPTAÇÃO COMPLETA NOS BANHEIROS,FALTA DE MOBILIARIO , REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE RECREAÇÃO E NA QUADRA POLIESPORTIVA.
43,75%	28	SUL	12/8/2013	GAL. HUMBERTO DE SOUZA MELLO JD. BANDEIRAS II	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE,ACESSOS À ESCOLA, SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,CIRCULAÇÃO INTERNA, EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,FALTA DE PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS, REFORMA DO PISO DE ACESSO NA ÁREA DE RECREAÇÃO
33,33%	29	SUL	12/8/2013	OZIEL ALVES PEREIRA - PQ. OZIEL	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE,ACESSOS AO ANDAR SUPERIOR(ESCADA), SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,CIRCULAÇÃO INTERNA,EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,FALTA DE PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS, REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE RECREAÇÃO, PATIO PRINCIPAL E QUADRA POLIESPORTIVA
41,18%	30	SUL	13/8/2013	HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO - NOVA EUROPA	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,CIRCULAÇÃO INTERNA, EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,ADAPTAÇÃO COMPLETA NOS BANHEIROS, REFORMA DO PISO DA ÁREA DE RECREAÇÃO E NO ACESSO DA QUADRA POLIESPORTIVA.ADEQUAÇÃO NO BANHEIRO EXTERNO.

52,94%	31	SUL	13/8/2013	PE. AVELINO CANAZZIA - VL. FORMOSA	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, ACESSO À ESCOLA , SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, REFORMA DO PISO DE ACESSO DO PATIO PRINCIPAL E NA QUADRA POLIESPORTIVA.
47,06%	32	LESTE	7/8/2013	DR. LOURENÇO BELLOCCHIO - VL. BOA ESPERANÇA	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, FALTA DE PEÇAS DE METAIS E NOS BANHEIROS , FALTA DE MOBILIÁRIO , REFORMA DO PISO DE ACESSO NA QUADRA POLIESPORTIVA E NA ÁREA DE RECREAÇÃO.
47,06%	33	NOROESTE	6/8/2013	PROF. CLOTILDE B. VON ZUBEN - JD. FLORENCE II	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, REFORMA NA CIRCULAÇÃO INTERNA , EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, FALTA DE PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS, FALTA DE MOBILIÁRIO , REFORMA DO PISO DE ACESSO NA ÁREA DE RECREAÇÃO .
41,18%	34	NORTE	9/8/2013	PE. JOSÉ NARCISO VIEIRA EHRENBERG - JD. S. MARCOS	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS , COLOCAÇÃO DE PORTAS, FALTA DE MOBILIÁRIO , , REFORMA DO PISO DE ACESSO NA ÁREA DE RECREAÇÃO E ADAPTAÇÃO NOS BANHEIROS EXTERNOS .
52,94%	35	SUDOESTE	6/8/2013	PE. EMILIO MIOTTI - JD. SANTA LUCIA	EMBARQUE E DESEMBARQUE, ACESSO À ESCOLA , SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO INTERNA , EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR, INSTALAÇÕES DE PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS, FALTA DE MOBILIÁRIO , REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS SALAS DE AULAS.
56,25%	36	SUDOESTE	5/8/2013	MARIA PAVANATI FÁVARO - JD. SÃO CRISTOVÃO	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, PISO TÁTIL , ADAPTAÇÃO DA CIRCULAÇÃO INTERNA , EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO , FALTA DE BARRA DE APOIO NO BANHEIRO ADAPTADO, E ADAPTAÇÃO NO WC EXTERNO

50,00%	37	SUL	12/8/2013	PROF. BENEVENUTO DE FIGUEIREDO TORRES - JD. SÃO JOSE	ACESSO À ESCOLA ,SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,CIRCULAÇÃO INTERNA E EXTERNA COM PISO IRREGULAR,ADEQUAÇÃO COMPLETA NOS BANHEIROS, REFORMA DO PISO DE ACESSO NA QUADRA POLIESPORTIVA.
55,56%	38	SUDOESTE	6/8/2013	PE. MELICO CANDIDO BARBOSA - PQ. TROPICAL	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,FALTA DE MOBILIARIO ,REFORMA DO PISO DE ACESSO NAS ÁREAS DE RECREAÇÃO E NA QUADRA POLIESPORTIVA.
58,82%	39	NORTE	14/8/2013	PROF. DULCE B. DO NASCIMENTO - GUARÁ - BARÃO GERALDO	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE,ADEQUAÇÃO DO PISO DO PASSEIO AO REDOR DO PREDIO ,FAZER USO CORRETO DO BANHEIRO ADAPTADO (DEPOSITO),ADAPTAR PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS,ADEQUAÇÃO DO PISO DE ACESSO À SALA E DO PÁTIO PRINCIPAL.
64,71%	40	SUDOESTE	5/8/2013	CORREA DE MELO - PQ. UNIVERSITÁRIO	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,CIRCULAÇÃO AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,FALTA DE PEÇAS DE METAIS ADAPTADAS NOS BANHEIROS, REFORMA DO PISO DO PÁTIO PRINCIPAL, DO ACESSO À RECREAÇÃO , ADAPTAÇÃO DO BANHEIRO EXTERNO ,ADAPTAÇÃO DO ACESSO DA QUADRA POLIESPORTIVA.
66,67%	41	SUDOESTE	5/8/2013	CARMELINA DE CASTRO RINCO - JD. CRISTINA	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, ACESSO AO ANDAR SUPERIOR COM RAMPA IRREGULAR, SINALIZAÇÃO NA PAREDE, ADAPTAÇÃO NA CIRCULAÇÃO AO REDOR DO PREDIO ,ADEQUAÇÃO DE MOBILIARIO , ADAPTAÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO
64,71%	42	SUDOESTE	5/8/2013	PROF. ELZA MARIA P. DE AGUIAR - PQ. D. PEDRO II	ESTACIONAMENTO PARA PCD E IDOSO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, SINALIZAÇÃO NA PAREDE,,ADAPTAÇÃO DA CIRCULAÇÃO EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO , REFORMA DO PISO DO PÁTIO PRINCIPAL.
70,59%	43	SUL	15/8/2013	PIERRE BONHOMME - VILA INDUSTRIAL CEMEFEJA	ACESSO AO ANDAR SUPERIOR (ESCADA) , SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL, CIRCULAÇÃO INTERNA, EXTERNA E AO REDOR DO PREDIO COM PISO IRREGULAR,FALTA DE PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS,REFORMA DO PISO DE ACESSO NA ÁREA DE RECREAÇÃO

72,22%	44	SUDOESTE	5/8/2013	PROF. ZEFERINO VAZ - CAIC - VL. UNIÃO	EMBARQUE E DESEMBARQUE,SINALIZAÇÃO NA PAREDE,PISO TÁTIL,ADAPTAÇÃO NA CIRCULAÇÃO INTERNA E AO REDOR DO PREDIO ,FALTA DE PEÇAS DE METAIS NOS BANHEIROS,
--------	----	----------	----------	--	---